

**DATI ESTRATTI DA:
“STUDIO DI FATTIBILITA’ PER LA REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI
EMERGENZA DELLA FALDA ACQUIFERA”
REDATTO DALL'ICRAM (Marzo 2008)**




Figura 4-4: Ubicazione dei sondaggi disponibili suddivisi per classi di profondità.




Figura 4-7: Profilo 1 (direzione NW -SE).




Figura 4-8: Profilo 2 (direzione NW -SE).




Figura 4-9: Profilo 3 (direzione NW-SE).



Figura 4-20: Area Nord - Piezometria periodo di morbida (falda nel riporto).



Figura 4-21: Area Nord - Piezometria periodo di magra (falda nel riporto).



Figura 4-22: Area Nord - Piezometria periodo di morbida (prima falda).



Figura 4-23: Area Nord - Piezometria periodo di magra (prima falda).




Figura 7-6: Mappa degli spessori di suolo nell'area analizzata.